

試験研究・検査依頼書

受付	第	月	日
----	---	---	---

(様式 1)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

一般財団法人 日本ウェザリングテストセンター 御中

(〒123-4567)

住所 〇〇県××市△△町 1-2-3

TEL 00-1234-5678

依頼者名称 〇△□株式会社

氏名 暴露 太郎

(印)

〔連絡者 職氏名 屋外 次郎

TEL 00-1234-5679

(内) 0000

FAX 00-1234-5680

下記の通り依頼いたします。

記

依頼事項	件名 大気暴露試験	試験期間	3年 〇月(〇時間)
------	------------------	------	-------------

依頼事項の詳細な説明	<p>1. 名称・大きさ・数量 (ア) 塗装鋼板 (150×200×1 mm) 9枚 (3水準×3n) (イ) プラスチック板 (200×200×3 mm) ... 9枚 (3水準×3n) (ウ) 亜鉛めっき鋼板 (150×70×2 mm) 18枚 (6水準×3n)</p> <p>2. 試験方法 JIS Z 2381 (大気暴露試験方法通則) に準拠。 試験種類: 直接暴露試験 暴露角度: 南面 45度 暴露場所: 銚子</p> <p>3. 物性測定 (ア) 写真撮影 デジタルカメラで開始前及び6か月毎に全数の撮影。 (イ) 色差・光沢 3か月毎に塗装鋼板3枚の色差、光沢を測定。 (ウ) 腐食減量 6か月毎に亜鉛めっき鋼板3枚の腐食減量を測定。</p> <p>4. サンプルング (ア) 塗装鋼板 1年毎に3枚サンプリング。 (イ) プラスチック板 ... 1年毎に3枚サンプリング。</p> <p>5. 備考 (注意事項) (ア) 暴露1年毎に、試験片全数を返却してください。 (イ) 試験面は、試験片記号の反対側になりますので注意してください。</p>	<p>試験体の名称は一般的な名称、記号又は開示できる範囲での商品名などをご記入ください。なお、試験片の大きさ(特に試験片の厚さ)は暴露架台への取付け方法に係わるため、必ずご記入ください。</p> <p>規格の中に複数の試験方法が規定されている規格の場合は、どの方法なのか明記してください。また、暴露角度、暴露場所を記述してください。</p> <p>実施を希望される測定項目、時期等を記述してください。物性測定を実施されない場合は「なし」と記述してください。</p> <p>途中のサンプリングがない場合は「なし」とご記入ください。</p> <p>試験対象面を明記してください。また、取扱い注意事項、試験中の要望などがありましたら記述してください。</p>
------------	--	--

当センターへの試験片搬入方法・予定時期を記述してください。

開始希望日があればご記入ください。状況によりご希望に添えないこともあります。

試験中の環境データの必要・不要を記述してください。

試験体搬入	試験開始希望日	環境因子測定データ
-------	---------	-----------

月日	〇〇月〇〇日	方法	宅配便/郵便など	令和〇〇年〇〇月〇〇日	要	: 不要
----	--------	----	----------	-------------	---	------

受託第	月	日	印		受託料 測定・検査料 環境データ料 取付・取外料 梱包返送料 合計
号	事務局	試験場			